

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chirramines, Aldea Estancia de San Martín.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0040-43	FECHA:	29-08-2025



Foto 1: Ampliación, remodelación y mantenimiento de cocina. (levantado de pared para ampliación, contrucción de gabinetes, remodelación y colocacion de plancha, instalacion de lavaplatos, mantenimiento de red electrica, piso y techo)



Foto 2: reparacion de muro de contencion/escenario



Foto 3: ampliacion de ventana, colocacion de balcon



Foto 4: reubicacion, remodelacion de poyo artesanal.



Foto 5: Instalacion de 3 nuevos sanitarios.



Foto 6: reparacion e intalacion de tendido electrico de la cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de Hojas.

Manuel Antonio

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
REGISTRO FOTOGRÁFICO

SITUACIÓN DEPENDENCIAS DETERMINADAS		PREVIO		DURANTE		POSTERIOR	
DEPARTAMENTO	Cinco de Mayo	MUNICIPIO	San Martín Jilotepec				
ESQUEMA DEL ESTABLECIMIENTO	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Casero Cincomayo, Aduela Estancia de San Martín				
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	04-03-0043-43	FECHA	29-08-2013				
Foto 1: Ampliación, remodelación y mantenimiento de cocina, instalación de nuevos equipos de cocina, remodelación y colocación de pisos, instalación de la repostería, mantenimiento de las electricidades, piso y techos.		Foto 2: Reparación de muro de contención de concreto.					
Foto 3: Ampliación de ventana, colocación de balcón.		Foto 4: Reparación, remodelación de poyo artesanal.					
Foto 5: Instalación de 3 nuevos sanitarios.		Foto 6: Reparación e instalación de tendido eléctrico de la cocina.					
Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia		Firma y Sello Director Centro Educativo Público					



Foto 7: pintura de puertas.



Foto 8: cambio de techo del escenario



Foto 9: forrado de pila con azulejo.



Foto 10: Pintura de interior y exterior de todo el establecimiento



Foto 11: reparacion y pintura de porton principal.



Foto 12: cambio de chapas, en puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.

Manuel Antonio

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Fecha y hora del levantamiento de la OB: _____ _____	Fecha y hora de la visita, estado del edificio físico: _____ _____
--	--

Observaciones: _____

Foto 11: Rehabilitación y pintura de bóveda principal



Foto 12: Cambio de cables en pintura



Foto 9: Tomado de agua con azulejo



Foto 10: Pintura de interior y exterior de todo el establecimiento



Foto 13: Pintura de bóveda




Foto 8: Cambio de techo del escenario

