



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chirramines, Aldea Estancia de San Martín.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0040-43	FECHA:	12/11/2025



Foto 1: Ampliación, remodelación y mantenimiento de cocina. (levantado de pared para ampliación, construcción de gabinetes, remodelación y colocación de plancha, instalación de lavaplatos, mantenimiento de red eléctrica, piso y techo)



Foto 2: reparación de muro de contención/escenario



Foto 3: ampliación de ventana, colocación de balcón



Foto 4: reubicación, remodelación de poyo artesanal.



Foto 5: Instalación de 3 nuevos sanitarios.



Foto 6: reparación e instalación de tendido eléctrico de la cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Manuel Antonio

Firma y sello del Presidente de la OPR







[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Firma y sello del Presidente de la OPA 	Firma y sello Director Centro Educativo Público 
---	--

El presente formulario es de uso exclusivo de la OPA y no debe ser entregado a terceros sin el consentimiento expreso de la institución que los suministró.

Foto 2: Instalación de 2 nuevos asientos. 	Foto 3: Reparación e instalación de tendido eléctrico de la cocina. 
Foto 3: Ampliación de ventana; colocación de piso. 	Foto 4: Replicación/ remodelación de bano femenino. 
Instalación de luz eléctrica (bajo techo) Reemplazo de cerillos, remodelación y colocación de pintura; instalación de calefacción. Foto 1: Ampliación/ remodelación y mantenimiento de cocina (reemplazo de bano baño masculino). 	Foto 3: Reparación de muro de confinamiento. 

ESTABLECIMIENTO CODIGO DEL	04-03-0040-43	FECHA	13/11/2012
ESTABLECIMIENTO NOMBRE DEL	Escuela Oficial Rural Mixta	ESTABLECIMIENTO DIRECCIÓN DEL	Casero Chiriquines, Vicos, Escuela de San Martín
DEPARTAMENTO	Chiriquines	MUNICIPIO	San Martín Yumbabue

SITUACIÓN DE EFICIENCIA DETERMINADA: BREVE ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐



Foto7: pintura de puertas.



Foto 8: cambio de techo del escenario



Foto 9: forrado de pila con azulejo.



Foto 10: Pintura de interior y exterior de todo el establecimiento



Foto 11: reparacion y pintura de porton principal.



Foto 12: cambio de chapas, en puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Manuel Antonio

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público






Foto 1: Pintura de entrada



Foto 2: Tornado de yeso con azulejo




Foto 3: Reparación y pintura de puerta principal

Firma y sello del Presidente de la OPE
Observación: Si no se puede firmar, indicar la causa y la fecha de la última revisión.




Foto 4: Cambio de techo del acceso




Foto 5: Pintura de interior y exterior de todo el establecimiento




Foto 6: Cambio de bisagras en puertas

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

