

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chirramines, Aldea Estancia de San Martín.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0040-43	FECHA:	25/11/2025



Foto 1: Ampliación, remodelación y mantenimiento de cocina. (levantado de pared para ampliación, construcción de gabinetes, remodelación y colocación de plancha, instalación de lavaplatos, mantenimiento de red eléctrica, piso y techo)



Foto 2: reparación de muro de contención/escenario



Foto 3: ampliación de ventana, colocación de balcón



Foto 4: reubicación, remodelación de poyo artesanal.



Foto 5: Instalación de 3 nuevos sanitarios.




Foto 6: reparación e instalación de tendido eléctrico de la cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y finalizar el número de hojas.

Manuel Antonio

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
REGISTRO FOTOGRÁFICO



SITUACIÓN DEPENDENCIAS DETERMINADAS		PREVIO		DURANTE		POSTERIOR	
DEPARTAMENTO:	Chiriquí	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0040-43
FECHA:	25/11/2022						
 Foto 1: Ampliación, remodelación y mantenimiento de cocina. (Inventario de pared para ampliación, construcción de capotera, remodelación y colocación de estufa, instalación de ventilador, mantenimiento de red eléctrica, gas y agua).		 Foto 2: Reparación de muro de contención/escenario.					
 Foto 3: Ampliación de ventanas, colocación de balcón.		 Foto 4: Ampliación, remodelación, remodelación de poyo sanitario.					
 Foto 5: Instalación de 3 nuevos sanitarios.		 Foto 6: Reparación e instalación de tendedero eléctrico de la cocina.					
Forma y sello del Presidente de la Comunidad Escolar 		Forma y Sello Director Centro Educativo Público 					



Foto 7: pintura de puertas.



Foto 8: cambio de techo del escenario



Foto 9: forrado de pila con azulejo.



Foto 10: Pintura de interior y exterior de todo el establecimiento



Foto 11: reparacion y pintura de porton principal.



Foto 12: cambio de chapas, en puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Manuel Antonio

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público






Foto 8: cambio de techo del escenario




Foto 7: pintura de paredes




Foto 10: Pintura de interior y exterior de todo el establecimiento



Foto 9: tomado de piso con azulejo




Foto 12: cambio de chapas en puertas



Foto 11: reparación y pintura de portón principal



Firma y Sello Director (o) de Mantenimiento Público



Firma y Sello del Personal de la OMP