

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Caserio Cuncurún	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Cuncurún, Aldea La Estancia, San Martín Jilotepeque
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0041-43	FECHA:	29 de agosto de 2025



Foto: construcción de cocina



Foto 2: Contrucción de pollo



Foto 3: Se necesita una losa de piso



Foto 4: Remodelación de cocina



Foto 5: Se necesita enteresar tubos y soldadura, con maya de 2 metros



Foto 6: compra e instalación de portón

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales al final del formulario.

Carlos Saravia Velasco

Firma y sello del Presidente de la



Am. Simón

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

