

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixto, Caserio Cuncurún.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Cuncurún, Aldea La Estancia, San Maartín Jil.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0041-43	FECHA:	70/12/2025



Foto1: Avanzando con los 15 metros de fundición



Foto 2: Pegando block.



Foto 3: Avances de pared



Foto 4: finalizando con la pared



Foto 5: Llegando al nivel



Foto 6: Finalización del techado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se debe mantener el número de hojas.

Carlos Saravia Velasco

Firma y sello del Presidente de la Junta de Padres de Familia



Mario Simón

Firma y Sello Director del Centro Educativo Público

