

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Caserio Cuncurún	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Cuncurún, Aldea La Estancia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0041-43	FECHA:	19/12/2025



Foto1: Finalización de cocina



Foto 2: Cocina finalizada



Foto 3: Colocación de porton



Foto 4: Cocina finalizada



Foto 5: Finalización de 25 metros de malla



Foto 6: Finalización de malla sobre muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la		 Firma y Sello Director	
---	---	--	---