



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

|                             |               |                                |                                |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | CHIMALTENANGO | MUNICIPIO:                     | SAN MARTÍN JILOTEPEQUE         |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Paraje Chirramos, Aldea Patzaj |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 04-03-0044-43 | FECHA:                         | 31/07/2025                     |



Foto1: Cubierta de lámina



Foto 2: sustitución de estructura de soporte de metal por estructura, porque con mucho aire se levantan las láminas y han tendido muchos agujeros en el atornillado y hace que en invierno gotee el agua



Foto 3: Mantenimiento de porton



Foto 4: Cocina, piso, plancha



Foto 5: Reparacion de ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

