



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MARTÍN JILOTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chirramos, Aldea Patzaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0044-43	FECHA:	5/09/2025



Foto 1: Cubierta de lámina



Foto 2: sustitución de estructura de soporte de metal por estructura, porque con mucho aire se levantan las láminas y han tendido muchos agujeros en el atornillado y hace que en invierno gotee el agua



Foto 3: Mantenimiento de porton



Foto 4: Cocina, piso, plancha



Foto 5: Reparacion de ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público