



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	SAN MARTÍN JILOTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO EL PAJÓ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL PAJÓN, ALDEA XESUJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0050-43	FECHA:	29 DE AGOSTO DE 2025



Foto 1: Tablero y de caja HR en mal estado




Foto 2: Mal estado de apagadores, tomacorrientes



Foto 3: deterioro de estructura y techo



Foto 4: gabinetes en mal estado



Foto 5: Mal estado de escenario



Foto 6: colapso de fosa septica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

