

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Naranjito, aldea Xejuyú
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0057-43	FECHA:	



El muro de contención que está hecho con piedra ya está por derribarse



Algunas Piedras ya se aayeron y han arruinado la pared del establecimiento



De este lado se puede observar que el muro de contención echo de piedras ya está por derumbarse



Hay una parte que gracias a Dios está buena, pero se arreglarán la mayor parte que es de 29.50 mts lineales



También frente a la escuela se necesita techado de 36 metros 2



Se necesita sustituir pavimento en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Asbal Coray

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

