

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Naranjito, Aldea Xejuyú
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0057-43	FECHA:	22/10/2025




Foto1: Se Realizó el zangeo y se fundió cimientos de piedra, arena y cemento para que el muro quede bien seguro



Foto 2: Se reforzaron la fundición del cimiento del muro con piedra hasta una considerable altura




Foto3: Se Realizó el levantado de block y se le dejaron tubos para que el muro quede bien seguro




Foto 4: Se remodeló el techo de enfrente del establecimiento con estructura metálica, la cual se protegió con pintura anticorrosiva



Foto 5: Se logra remover la galera y se rellena el espacio con tierra para luego fundir la torta de cemento.



Foto 6: Se logra observar cómo se está fundiendo la loza de cemento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Ajbal Cooy

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

