

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Naranjito, Aldea Xejuyú
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0057-43	FECHA:	22/11/2025



Foto 1: Así queda el muro de contención para proteger el establecimiento



Foto 2: otra toma del muro de contención



Foto 3: Panorámica del techo con estructura metálica



Foto 4: Ambiente totalmente nuevo



Foto 5: Loza de cemento totalmente nuevo



Foto 6: Gracias a Dios se pudo realizar dicho proyecto que será de mucha utilidad para la comunidad educativa.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Aibal Coroy

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

