

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserio Xenimajuyú	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio xenimajuyú, aldea varituc
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0059-43	FECHA:	29/08/2025



mal estado de los baños



Chorros quebrados



Deterioro de techo



Mal estado del sistema eléctrico




Entrada principal en mal estado



Escuela sin balcones, peligro por la delincuencia

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la		 Firma y Sello Director Centro Educativo	
---	---	---	---