

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Palo Blanco, Aldea Patzaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0060-43	FECHA:	5/05/2025




Foto1: Piso de salones



Foto 2: Piso de salones



Foto 3: Canales y bajadas de agua pluvial



Foto 4: Canales y bajadas de agua pluvial




Foto 5: Pintura exterior e interior






Foto 6: Pintura exterior e interior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público