

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒DURANTE ☐POSTERIOR ☐

|                             |               |                                |                        |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Chimaltenango | MUNICIPIO:                     | San Martín Jilotepeque |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío el Cimarrón    |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 04-03-0067-43 | FECHA:                         | 5/05/2025              |



Foto1: Cambio de energía eléctrica



Foto 2: Destitución de lamina



Foto 3: Reparación de poyo



Foto 4: Colocación de azulejo



Foto 5: Cambio de valcones

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el plan de trabajo.

Maria Yolanda Luch S.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

