



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |               |                                |                                |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | CHIMALTENANGO | MUNICIPIO:                     | SAN MARTIN JILOTEPEQUE         |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO LA CUMBRE ALDEA PATZAJ |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 04-03-0068-43 | FECHA:                         | 5/05/2025                      |



Foto1: Cocina Actualmente




Foto 2: Repello de pared en cocina




Foto 3: Área del Polletón




Foto 4: Muro por dentro donde se derribará



Foto 5: Muro por fuera




Foto 6: Área donde se hará la losa de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales indicando el número de hojas.

Rosa Carruchich

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo

