



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

x

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jiloteque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Elías, Aldea Chijocón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0071-43	FECHA:	14 de enero del 2025



Foto 1: Es necesario remozar las paredes con repello para evitar el deterioro de la estructura del centro educativo



Foto 2: Es necesario la fabricación y colocación de balcones para la protección de los vidrios y cristales de la institución educativa, para evitar accidentes.




Foto 3: Se necesita el cambio de piso por el deterioro del piso actual.




Foto 4: Es urgente la creación de un canal para la evacuación de la corriente de agua para evitar la propagación de cualquier enfermedad.



Foto 5: Es esencial la sustitución de los orinales en los sanitarios de los niños.




Foto 6: Es urgente la ampliación del techo en el área recreativa de los estudiantes para preservar el muro perimetral y la integridad de los estudiantes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Glendy MGG

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

