

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE VALLE DE ORO, CASERÍO CHIJOCON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0074-43	FECHA:	15/01/2025



Foto 1: Sustitución de baños y accesorios



Foto 2: Tubería de baños



Foto 3: Válvulas de lavamanos



Foto 4: Remodelación de Lavamanos



Foto 5: Pila y techado



Foto 6: Fundición de Patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la O



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE VALLE DE ORO, CASERÍO CHIJOCON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0074-43	FECHA:	15/01/2025



Foto 7: Mantenimiento y pintado de puertas



Foto 8: Pila de un lavadero para cocina



Foto 9: Cambio de piso de baño




Foto 10: Mantenimiento y limpieza en ventanas



Foto 11: Implementación nuevo inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPA




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

