

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Cerritos, Aldea El Molino
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0076-43	FECHA:	29/08/2025



CAMBIO DE TECHADO DEL SALON DE PARVULOS, SALON DE QUINTO Y SEXTO GRADO Y COMEDOR



MANTENIMIENTO A CINCO PUERTAS Y PUERTA DE SERVICIO DE COMIDA



COLOCACION DE BALCONES A VENTANAS DE SALONES, COMEDIR Y COCINA



COLOCACION DE CANALES Y BAJADAS DEL SALONES, COMEDOR, COCINA, DIRECCION Y TECHADO DE CANCHA



APLICACIÓN DE PINTURA DOS MANOS A SALONES, COMEDOR, COCINA, DIRECCION Y MURO DEL TECHADO



REMEDIACIÓN DEL POLLO DE COCINA Y FUNDICIÓN DE MESAS Y GABINETES DE CONCRETO Y COLOCACIÓN DE CERÁMICA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

M Rosaura Camery S

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

