



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MARTIN JILOTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SANTA ROSA II ALDEA EL MOLINO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0091-43	FECHA:	



Foto 1: Tejado de cocina, por ampliación.



Foto 2: Remodelación de Polleton y repello de paredes.



Foto 3: Ampliación y remodelación de cocina, la existente a la fecha no cumple con las necesidades del centro educativo.



Foto 4: Balcones, para seguridad del centro educativo.



Foto 5: Balcones

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

