



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MARTIN JILOTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SANTA ROSA II ALDEA EL MOLINO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0091-43	FECHA:	



Foto1: Colocación de estructura y techado a cocina.



Foto 2: Reconstrucción de polleton y el debido repello a las paredes de cocina.




Foto 3: Ejecución de la ampliación de cocina.



Foto 4: Colocación de balcones a ventanas del centro educativo.



Foto 5: Colocación de balcones a ventanas del centro educativo.






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

