



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MARTIN JILOTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SANTA ROSA II ALDEA EL MOLINO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0091-43	FECHA:	



Foto1: Finalización del techado y estructura en cocina.



Foto 2: Finalización de polleton y repello en paredes de cocina.



Foto 3: Finalización de la ampliación de cocina.



Foto 4: Instalación completa de balcones a ventanas del centro educativo.



Foto 5: Instalación completa de balcones a ventanas del centro educativo.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

