

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Concepción	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chipocolaj, Caserío Sacalá, Aldea Las Lomas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0098-43	FECHA:	29 de agosto de 2025




Foto 1: Mejoramiento de cisterna de agua




Foto 2: Cambio de tablero de electricidad



Foto 3: Reparación y mejoramiento de mueble de cocina



Foto 4: Elaboración de zanja y colocación de tubería



Foto 5: Sustitución de chapa



Foto 6: sustitución de piso torta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las de hojas.

Sandra Verónica Ruiz Calajay

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



