

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Concepción	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chipocolaj, Caserío Sacalá, Aldea Las Lomas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0098-43	FECHA:	12 de noviembre de 2025



Foto1: Mejoramiento de cisterna de agua



Foto 2: Cambio de tablero de electricidad



Foto 3: Reparación y mejoramiento de mueble de cocina



Foto 4: Elaboración de zanja y colocación de tubería




Foto 5: Sustitución de chapa



Foto 6: sustitución de piso torta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el archivo de hojas.

Gandra verónica Aulajulajay




Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REVISIÓN DE FOTOGRAFÍAS DETERMINADAS		PREVIO		DURANTE		POSTERIOR	
ESTABLECIMIENTO	04-03-0088-43	FECHA	12 de noviembre de 2012	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	San Martín Jitotepec Paraje Chiconol, Caseta Sacia, Aldas Las Lomas		
 Foto 1: Instalación de sistema de agua		 Foto 2: Cambio de tablero de electricidad					
 Foto 3: Reparación y mantenimiento de muros de cocina		 Foto 4: Elaboración de sillas y colocación de tablas					
 Foto 5: Sustitución de pintura		 Foto 6: Sustitución de piso forja					
OPORTUNIDAD: Se realizaron trabajos de mantenimiento y actualización de infraestructura en el establecimiento. Fecha y hora: 12 de noviembre de 2012 Nombre y cargo: Jefe de Mantenimiento Nombre y cargo: Jefe de Mantenimiento							

