

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Colina, Aldea Patzaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0110-43	FECHA:	6/05/2025



Foto 1: Mantenimiento de losa de patio



Foto 2: Mantenimiento de losa de patio



Foto 3: Mantenimiento de losa de patio



Foto 4: Cambio de puerta de cocina



Foto 5: Mantenimiento de puertas de sanitario



Foto 6: Pintura de salones y cocina interior y exterior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el primer de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---