

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Rafael Alvarez Ovalle	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pachay, aldea Las Lomas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0112-43	FECHA:	24 de noviembre de 2025



Foto1: Electromalla instalada para proteger los salones de clase



Foto 2: Construida la rampa de entrada que beneficiará a la comunidad educativa.



Foto 3: Construido el muro de contención frente a los sanitarios.



Foto 4: Muro perimetral finalizado.



Foto 5: Se cubrió la cuneta de drenaje en la entrada del establecimiento.



Foto 6: Pintura nueva en la parte exterior de aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la CPE



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

