



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	7ma. calle 3-12 zona 4 Barrio San José El Güite
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0115-42	FECHA:	10/12/2025




Foto1: La tubería metálica del sistema de sanitarios presenta daños, picaduras y fracturas por lo que quiere cambio.



Foto 2: El tinaco presenta fuga debido a su antigüedad. No abastece la red de sanitarios, se escapa el agua por lo que es necesario cambiarlo.



Foto 3: Reparación de drenaje que proviene de los sanitarios y tinaco, se esta saliendo el agua por daños en las tuberías, necesita reparación.



Foto 4: El cisterna esta en mal estado, no tiene acceso para realizar la limpieza en el fondo, necesita reparación para garantizar el almacenamiento del agua.




Foto 5: Las cunetas con rejillas instaladas en el patio, se encuentran sobre puestas, los niños se tropiezan al pasar, necesita reparación para evitar más incidentes.



Foto 6: Las tuberías de bajadas de agua hacia el drenaje estan sobrepuestas, representa riesgo para los niños, se necesita reubicación para evitar mas incidentes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo

