

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Cruz Nueva, Aldea Estancia de la Virgen
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0118-43	FECHA:	06 de mayo de 2025




Foto 1: Reconstrucción del pollo por su deterioro.



Foto 2: Levantamiento del muro por la acumulación de humo dentro de la cocina.




Foto 3: Cambio de piso por deterioro de concreto dentro de la cocina.



Foto 4: Cambio de puerta, para resguardar los utensilios de cocina.



Foto 5: Caída de agua para el mejoramiento, para evitar la humedad en la cocina.



Foto 6: Sustitución de pila de concreto por su deterioro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

H. Alvarado

Firma y sello del Presidente de la OPE



M. B.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

