

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUN 'Julia Ordoñez'	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio San José El Güite
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0119-43	FECHA:	15/01/2025



Foto 1: Colocar balcones en aulas de clase, cocina y dirección.



Foto 2: Cambios de las puertas de la entrada de la escuela por puertas y portones formales.



Foto 3: Pintar la lámina del techo de la cancha con pintura anticorrosiva, pintar la estructura metálica. Colocar canales y bajada de agua de uno de los lados del techado de la cancha.



Foto 4: cambiar el piso en la bodega de alimentos de la cocina y hacer una estantería fundida dentro de la misma bodega.



Foto 5: Colocar rason en la pared que se encuentra en la parte de atrás de la escuela.



Foto 6: Pintar el interior de los salones de clase y las puertas de los mismos.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

E. Paredes
Firma y sello del Presidente de la OPE



Ing. Haroldo Roca
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

