

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana de Varones "Carlos Castillo Armas"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2da. Avenida "A" 1-00 zona 4 interior del Estadio Municipal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0120-43	FECHA:	15/01/2025



Reparación red de agua.



Reparación de drenaje.



Reparación de sanitarios.



Reparación de sanitarios.



Sustitución de piso de aula de párvulos.




Sustitución de piso de aula de párvulos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.





Firma y sello del Presidente de la OEF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒






DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana de Varones "Carlos Castillo Armas"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2da. Avenida "A" 1-00 zona 4 interior del Estadio Municipal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0120-43	FECHA:	15/01/2025



Reparación de piso de aula y laboratorio de agua



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo
	