

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

x

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MARTIN JILOTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAJCAP ALDEA LAS LOMAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0121-43	FECHA:	6/05/2025



Foto1: Reparacion e instalación del sistema electrico.



Foto 2: Recubrimiento de talud a través de muro de contención.



Foto 3: Terminación y colocación de adoquines en área de patio



Foto 4: Sustitucion de malla por electromalla





Foto 5: Reparacion y construcción de drenaje de de agua pluvial y recidual



Foto 6: Sustitucion de mesas movibles por la instalación de una isla de concreto y azulejo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MARTIN JILOTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAJCAP ALDEA LAS LOMAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0121-43	FECHA:	6/05/2025




Foto7: Ampliación de pollo en cocina



Foto 8: Sustitucion de pila por lava trastos. Dicha accion se realizará debido a que en la actualidad no se le está dando uso debido a que no se ha logrado controlar la fuga del agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar en el momento de las.



Firma y sello del Presidente de la OPR





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

