

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIOR ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Sargento, Aldea El Sargento
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0126-43	FECHA:	14/01/2024




Foto1: Sin torta de Cemento



Foto 2: Sin Acera pavimentada entrada principal




Foto 3: Sin acera pavimentada, segunda entrada.



Foto 4: Sin banqueta para filtración de agua.




Foto 5: Mala instalación de cables de luz.




Foto 6: Tapadera de pozo de agua y sin bomba.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se contabilizan en el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Sargento, Aldea El Sargento
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0126-43	FECHA:	14/01/2024



Foto 1: Sin balcón.




Foto 2: Sin balcones.



Foto 3: Sin canal ni bajada de agua.



Foto 4: Sin pared.




Foto 5: Sin torta de cemento en jardinera.



Foto 6: Sin techado en patio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

