



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MARTÍN JILOTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN JERONIMO ALDEA PATZAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0128-43	FECHA:	6/05/2025




Foto1: Cubierta de lámina



Foto 2: sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 3: Losa de patio



Foto 4: Sustitución de piso de concreto a ceramica




Foto 5: Sustitución de bajadas de agua pluvial tuvo 250 PCI 3"




Foto 6: Pintura en muros interior y exterior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntarlas al final de las hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MARTÍN JILOTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN JERONIMO ALDEA PATZAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0128-43	FECHA:	6/05/2025



Foto7: Reparación Sistema eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



Firma y Sello Director Centro Educativo Publico