

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jiloteperque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "David Vela"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xesuj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0129-43	FECHA:	13/01/2025



Foto 1: Muro perimetral de la entrada del Establecimiento se encuentra muy bajo, por lo mismo ha habido varios robos en el establecimiento.



Foto 2: Muro perimetral atrás de los salones, la malla está dañada.




Foto 3: Malla dañada y muro bajo atrás de bodega.



Foto 4: Parte de atrás del Establecimiento, malla dañada y muro bajo.




Foto 5: Area de atrás malla dañada.



Foto 6: area atrás de dos salones y cocina, no cuenta con muro, está cubierto con lámina, se necesita contrapiso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

