

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Candelaria, Aldea El Molino
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0133-43	FECHA:	29/08/2025



Se remodelará con gabinetes y despachador en área de cocina. Se reconstruirá un pollo, se aplicará pintura.



Se mejorará con un levantado de block y malla la circulación frontal de la Parte 2 de la escuela. Además se aplicará cernido y pintura



Se colocará 8 balcones en la parte de atrás de 2 salones.



Se aplicará cernido y posteriormente se aplicará pintura anticorrosiva en la pared de la circulación de la escuela.



Se mejorará con cunetas, banquetas y jardineras en la parte de atrás de los salones



Se ampliará y se colocará 1 puerta en la entrada principal de la parte 2 de la escuela. Se colocará 2 puertas en la dirección para resguardar la seguridad.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Bac

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

