



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                                  |                                |                                   |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | CHIMALTENANGO                    | MUNICIPIO:                     | SAN MARTÍN JILOTEPEQUE            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM Miguel Angel Alburez Pinzón | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Los Jometes, aldea Patzaj |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 04-03-0136-43                    | FECHA:                         | 6/05/2025                         |



Foto1: Construcción base para tinaco para uso de cocina



Foto 2: Construcción base para tinaco para uso de cocina



Foto 3: Construcción de muro para lavamanos



Foto 4: Construcción de muro para lavamanos



Foto 5: Mano de obra para remodelación de cocina




Foto 6: Construcción de loza para dos tinacos

Observación: Si es necesario se pueden agregar más fotografías, actualizando el número de hojas.

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA  
"MIGUEL ANGEL ALBUREZ PINZÓN"  
CONSEJO EDUCATIVO  
Caserío Los Jometes, Aldea Patzaj  
SAN MARTÍN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO

*Claudia Yoo*

Firma y sello

*Claudia Yoo*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

