



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MARTÍN JILOTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Miguel Angel Alburez Pinzón	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Jometes, aldea Patzaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0136-43	FECHA:	




Foto1: Construcción base para tinaco para uso de cocina




Foto 2: Construcción base para tinaco para uso de cocina



Foto 3: Construcción de muro para lavamanos



Foto 4: Construcción de muro para lavamanos



Foto 5: Mano de obra para remodelacion de cocina




Foto 6: Construcción de loza para dos tinacos

Observación: Si es necesario se pueden adjuntar más de una hoja.

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA

MIGUEL ANGEL ALBUREZ PINZÓN

CONSEJO EDUCATIVO

Caserío Los Jometes, Aldea Patzaj

SAN MARTÍN JIL CHIMALTENANGO

Firma y sello del Presidente de la O.P.

Firma y Sello Director Centro Educativo

Firma y Sello Director Centro Educativo

