



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Molino
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0137-43	FECHA:	29/08/2025



Foto 1: Canal para el frente de la cocina



Foto 2: Canales frente a los baños y salones que les hace falta.



Foto 3: portón entrada principal



Foto 4: creación puerta y rampa que comunica al campo de futbol para que los niños no salgan a la calle principal



Foto 5: Cerco de malla entre escuela y campo de futbol



Foto 6: Balcones de la dirección y salón de clases de 5to y 6to

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ana Lucia Paredes

Ana Lucia Paredes de Garcia

Firma y sello del Presidente de la OPF



Sra. Patricia Estrada Pach

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

x

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Molino
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0137-43	FECHA:	29/08/2025



Foto 7: Balcones del salón de primero



Foto 8: Mantenimiento de pintura columnas y Vigas del techado de usos múltiples



Foto 9: colocación de 10 bajadas de agua de techo que están en mal estado.



Foto 10: instalación de topología salón de computación (ahora que ya contamos con servicio de internet en la escuela)



Foto 11: Levantado de Muro Perimetral (se realizará por seguridad del alumnado por peligro de delincuentes)



Foto 12: Levantado de Muro Perimetral (se realizará por seguridad del alumnado por peligro de delincuentes)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ana Lucia Paredes

Ana Lucia Paredes de Garcia
Firma y sello del Presidente de la OPF



Sara Estelina Estrada Luch

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Molino
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0137-43	FECHA:	29/08/2025



Foto 13: reparación de torta de concreto, área de pila y cocina está en mal estado



Foto 14: zanqueo de 20 metros para reparación de drenaje de la cocina



Foto 15: Reparación de 4 columnas de corredor del frente salon parvulos y primero de concreto



Foto 16: ampliación de escenario y colocación de piso (el escenario pasara de redondo a cuadrado la parte del frente)



Foto 17: Levantado de pared de los baños (las paredes están demasiado bajas y los niños tienden a espiarse entre ellos)



Foto 18: cambio de sanitarios (de los 8 sanitarios que tenemos 4 están en mal en mal estado)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ana Lucia Paredes

Ana Lucia Paredes de Garcia
Firma y sello del Presidente de la OPF



Sara E. Estrada Luch
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

