



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Sacalá Aldea Las Lomas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0139-43	FECHA:	5/05/2025



Foto1: Pavimentación del área en mal estado



Foto 2: Recubrimiento de talud de muro existente, con un muro de contención



Foto 3: Colocación de malla perimetral para seguridad de los alumnos.





Foto 4: Pavimentación del área en mal estado

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Catalina Tun Xajil
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

