

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jiloteperque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chigonzalez
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0142-43	FECHA:	13/01/2025



Foto 1: Se necesita reparar tubería de drenaje de pileta.



Foto 2: Se necesita cambio de vidrio y balcones.



Foto 3: Se necesita completar suministro e instalación de piso.



Foto 4: Se necesita pozo de absorción para salida de aguas grises.



Foto 5: Los sifones de los sanitarios están en mal estado y se necesita hacer una división de área ya que en el espacio actualmente se encuentran 2 sanitarios sin división.



Foto 6: Se necesita reparación de drenaje de aguas grises.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

