

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío el Talpetate, Aldea Estancia de San Martín
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0146-43	FECHA:	23/09/2025



Foto1: Loza de patio, frente del salón 1, loza de módulo 2 y entrada principal de la escuela.



Foto 2: Piso de salones 1, 2, 3, 4 y dirección.



Foto 3: Ventanas y balcones de salón 1, 2 y dirección.



Foto 4: Accesorios de lavamanos, reparación de puerta y puerta nueva.




Foto 5: Reparación de sistema eléctrico salón 1, módulo 2 y escenario.



Foto 6: Reparación de muro perimetral cambio de malla y pintura.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF






Firma y Sello Director Centro Educativo Público



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUEBLOS
REGISTRO FOTOGRAFICO

DEPARTAMENTO: SITUACION DE LOS EDIFICIOS: ESTADO: FECHA: HORA:

DEPARTAMENTO	CHIMEL	ALMACEN	CONSTRUCCION
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	ESCUELA	INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO	INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	04-03-01-02-03	LABORATORIO	LABORATORIO



Observaciones:

Firma y sello del Director: