



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Talpetate, Aldea Estancia de San Martín
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0146-43	FECHA:	17/10/2025



Foto1: Loza de patio, frente a salón 1 y zona de entrada principal de la escuela.



Foto 2: Piso de salones 1, 2, 3 y 4 y dirección.



Foto 3: Colocación de Ventanas y Balcones de salón 1, salón 2 y dirección.



Foto 4: Sustitución de puertas de salón 1 y 2 y colocación de loza y piso del modulo 1.



Foto 5: Colocación de sistema electrico en el escenario.




Foto 6: Colocación de maya en muro perimetra y pintura.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SITUACIÓN DE LAS OBRAS DETERMINADAS		MUNICIPIO		FECHA		PROYECTO	
DEPARTAMENTO	Quintan Roo	MUNICIPIO	San Martín Itzapaque	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Escuela Oficial Rural Mixta	CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	04-13-01-10-13
FOTO 1: Vista de patio, frente a salón 1 y zona de envase principal de la escuela.				FOTO 2: Plano de salones 1, 2, 3 y 4 y dirección.			
FOTO 3: Colocación de Ventanas y Balcones de salón 1, salón 2 y dirección.				FOTO 4: Sustitución de nuevas de salón 1 y 2 y colocación de torres y piso del módulo.			
FOTO 5: Colocación de sistema eléctrico en el escenario.				FOTO 6: Colocación de torres en zona posterior de la escuela.			
Firma y sello del representante de la OPR		Firma y sello del Director General de Educación		Observación: Si se requiere de más fotografías, indicarlas en el espacio de observación.			