



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Talpetate, Aldea Estancia de San Martín
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0146-43	FECHA:	20/11/2025




Foto1: Loza en la entrada principal de la escuela y loza y piso frente al salón 1.




Foto 2: Piso en el escenario salón 1, 2, 3, 4 y dirección.




Foto 3: Colocación de Ventanas y Balcones del salón 1, salón 2 y dirección.



Foto 4: Sustitución de puertas de salón 1 y 2 y colocación de piso del módulo 1.



Foto 5: Colocación de sistema eléctrico en el escenario.




Foto 6: Colocación de maya en muro perimetral y pintura.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS



SITUACIÓN DE LAS OBRAS DETERMINADAS: ☐ ANTES ☐ DURANTE ☐ DESPUÉS

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Martín Jotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oscar Rural Maya	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Carrera El Olmito, Aldea Estancia de San Martín
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0143-13	FECHA:	20/11/03




Foto 1: Vista en la fachada principal de la escuela y zona y plaza frente al salón 1.




Foto 2: Colocación de Ventanas y Balcones del salón 1, salón 2 y dirección.



Foto 3: Colocación de sistema eléctrico en el escenario.




Foto 4: Plano en el escenario salón 1, 2, 3, 4 y área rodeada.




Foto 5: Sustitución de puertas de salones 1 y 2 y colocación de piso del módulo 1.




Foto 6: Colocación de maysa en patio bahamita y pintura.

Observación: Se realizaron trabajos de pintura en las aulas y en el área de recreo.

Firma y Sello: Director Centro Educativo Público