

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío El Tesoro	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío el Tesoro Aldea Las Escobas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0147-43	FECHA:	29/08/2025



Foto 1: mejoramiento de loza de patio.



Foto 2: cambio de techo y constaneras.



Foto 3: remodelacion de cocina



Foto 4: cambio de piso.



Foto 5: muro de contension

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Fredy Eduardo Curiales Arce
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Escolar



DATOS DE IDENTIFICACIÓN		DATOS DE IDENTIFICACIÓN	
FECHA DE FOTOGRAFÍA	FECHA DE FOTOGRAFÍA	FECHA DE FOTOGRAFÍA	FECHA DE FOTOGRAFÍA
FECHA DE FOTOGRAFÍA	FECHA DE FOTOGRAFÍA	FECHA DE FOTOGRAFÍA	FECHA DE FOTOGRAFÍA
FECHA DE FOTOGRAFÍA	FECHA DE FOTOGRAFÍA	FECHA DE FOTOGRAFÍA	FECHA DE FOTOGRAFÍA
			
			
			
			