

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio El Tesoro	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Tesoro, Aldea Las Escobas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0147-43	FECHA:	14/11/2025



Foto 1: mejoramiento de losa de patio.



Foto 2: cambio de techo y constaneras



Foto 3: remodelacion de cocina.



Foto 4: cambio de piso.



Foto 5: muro de contención.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>predy Eduardo corrales arce</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director
---	---



