

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

|                             |                        |                                |                                      |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Chimaltenango          | MUNICIPIO:                     | San Martín Jilotepeque               |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM Caserio El Tesoro | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserio El Tesoro, Aldea Las Escobas |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 04-03-0147-43          | FECHA:                         | 20/11/2025                           |



Foto 1: mejoramiento de losa de patio.



Foto 2: cambio de techo y costaneras.



Foto 3: remodelacion de cocina.



Foto 4: cambio de piso.



Foto 5: muro de contención.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Credy Eduardo Curules Arejo*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo



