

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PACOJ TRES CRUCES ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0150-43	FECHA:	5/05/2025



Foto1: instalacion de piso ceramico en salones y corredor del establecimiento, se evidencia el mal estado de la torta de cemento con que se cuenta.




Foto 2: cambio e instalacion de dos servicios sanitarios.



Foto 3: ampliacion de cocina de 15 metros cuadrados, implementacion de un gabinete de concreto tipo L para guardar los utensilios de cocina, ventanas amplias para mejorar la iluminacion de la cocina.



Foto 4: reparación de planchas de concreto de patio.




Foto 5: sustitución de lámina, por lámina troquelada en ampliacion de cocina.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Regina G.A. Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia	[Signature] Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

