

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pacoj Tres Cruces, aldea Estancia de la Virgen
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0150-43	FECHA:	22 de agosto de 2025



Foto 1: avance de instalacion de piso ceramico en salones.



Foto 2: avance de instalación de servicios sanitario



Foto 3: avances de ampliacion de cocina de 1.5 metros cuadrados e implementacion de gabinete en forma de L.



Foto 4: avances de reparacion de plancha de concreto de patio.



Foto 5: avance de sustitución de lámina

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Regina G.A.
Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

