

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pacoj Tres Cruces, aldea Estancia de la Virgen
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0150-43	FECHA:	22 de octubre de 2025



Foto1: finalizacion de inatcción de piso ceramico en salones y corredor del establecimiento.



Foto 2: cambio de dos servicios sanitarios.



Foto 3: finalizacion de ampliacion de cocina e implementacion de gabinete en forma de L e instalcion de ventanas y balcon para mejorar la iluminación.



Foto 4: finalización de plancha de patio



Foto 5: finalización de sustitucion de lámina por lámina troquelada.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Regina G.A. Firma y sello del Presidente de la OPE	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--