

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MARTÍN JILOTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN ANTONIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0153-43	FECHA:	29/08/2025



Foto1: Modulo 3 cambio de techo y pintura en estructura metálica



Foto 2: Modulo 3 cambio de techo y pintura en estructura metálica



Foto 3: Modulo 3 cambio de piso




Foto 4: modulo 3 cambio de piso




Foto 5: cambio de techo patio de ingreso



Foto 6: cambio de techo de patio de ingreso y pintura de paredes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Yuri Yojana Roca</i> Yury Yojana Roca Delgado Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>Olga Patricia Rivera Ruano</i> Olga Patricia Rivera Ruano Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12:
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MARTÍN JILOTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN ANTONIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0153-43	FECHA:	29/08/2025



Foto 1: pintura en paredes exteriores




Foto 2: pintura en paredes exteriores




Foto 3: Modulo de Sanitarios instalación de nuevo sanitario




Foto 4: Modulo de Sanitarios cambio de puerta y drenaje



Foto 5: Pintura en paredes exteriores



Foto 6: Pintura en paredes exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yuri Yojana Roca
Yury Yojana Roca Delgado

Firma y sello del Presidente de la OPF



Olga Patricia Rivera Ruano

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



